

نشر ۱۰



اسپیکو

CHANG FA SPC

دفترچه راهنمای موتورهای دیزلی  
تک سیلندر هواخنک

**SPC & Changfa**

**170F , 170FE**

**178F , 178FE**

**186F , 186FE**



..... www.SPC-TRADING.com .....

قبل از روشن کردن موتور حتماً دفترچه راهنمای را مطالعه فرمائید.

در هنگام خرید حتماً دفترچه مالکیت موتور را به صورت مهر شده از فروشنده دریافت کنید.

# لیست آنکه از حمله تجسسی

قبل از روشن نمودن موتور بایستی این دفترچه‌ها را با دقت مطالعه نمایید تا عملکرد صحیح آن تضمین شود. اجرای دقیق موارد ذکر شده در این دفترچه، موتور را در بهترین وضعیت نگاه خواهد داشت. در صورت هرگونه مشکل و یا سوال خاصی در رابطه با این دفترچه میتوانید با فروشنده‌ما و یا نزدیکترین واحد سرویس و خدمات پس از فروش SPC در آن منطقه تماس بگیرید. برای اطمینان از عملکرد و حفاظت موتور لطفاً مواردی را که دارای اهمیت ویژه میباشد مطالعه نمایید.

**به موارد ذیل بایستی توجه خاص نمود:**

### هشدارهای SPC

اگر این موارد اجرا نگردند ممکن است حادثه ناگواری روی دهد و موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگین شود.

### اخطرهای اعلام شده SPC

اگر این موارد اجرا نگردند ممکن است فرد زخمی و یا دستگاه آسیب ببیند.

### نکات و توصیه‌های SPC

نکات مفیدی را بیان میدارد که اجرا کردن آن برای سلامت دستگاه مفید است و عمر موتور را طولانی تر می‌کند. اگر مشکلی یا سوالی در رابطه با موتور دارید میتوانید با نمایندگان و تعمیرکاران مجاز SPC در منطقه ما تماس بگیرید.

### موارد استفاده


این نوع موتورهای دیزلی تک سیلندر عمودی هوا خنک‌تحت سیستم مدیریت کیفیت و همچنین رعایت استاندارد اروپا با دور ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۶۰۰ دور در دقیقه برای کوبله با پمپ‌های آب، ژنراتورها، شیلنگهای ویبره، کامپکتورها، آسفالت‌برها، کمپرسورهای باد، وسایل نقلیه موتوری کوچک و دیگر ادوات صنعتی چرخشی مورد استفاده دارد و به دو صورت هندلی و استارتی عرضه می‌گردد. شرکت جهت بهتر استفاده نمودن این گونه موتورها توصیه‌ها، اخطارها و توجهاتی را جهت اطلاع مصرف‌کننده اعلام می‌نماید، لطفاً توجه داشته باشید که به هریک از توصیه‌ها و تذکرات و مخصوصاً اخطارهای اعلام شده شرکت با دقت عمل نمائید.

### موارد ممنوع

### هشدارهای:

#### ۱- جلوگیری از آتش‌سوزی:

- ۱- زمانیکه موتور در حال کار است سوخت گیری نکنید.
- ۲- تمامی نشنجنی‌های سوخت را با پارچه تمیزی پاک کنید.
- ۳- موتور در حال کار از گازوئیل، نفت و مواد منفجره یا قابل اشتغال دیگر دور نگه دارید زیرا دمای اطراف صد اخفة کن اگرزو بسیار بالا می‌باشد.



# لیست آنکه از حمله تجسسی

قبل از روشن نمودن موتور بایستی این دفترچه‌ها را با دقت مطالعه نمایید تا عملکرد صحیح آن تضمین شود. اجرای دقیق موارد ذکر شده در این دفترچه، موتور را در بهترین وضعیت نگاه خواهد داشت. در صورت هرگونه مشکل و یا سوال خاصی در رابطه با این دفترچه میتوانید با فروشنده‌ما و یا نزدیکترین واحد سرویس و خدمات پس از فروش SPC در آن منطقه تماس بگیرید. برای اطمینان از عملکرد و حفاظت موتور لطفاً مواردی را که دارای اهمیت ویژه میباشد مطالعه نمایید.

**به موارد ذیل بایستی توجه خاص نمود:**

### هشدارهای SPC

اگر این موارد اجرا نگردند ممکن است حادثه ناگواری روی دهد و موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگین شود.

### اخطرهای اعلام شده SPC

اگر این موارد اجرا نگردند ممکن است فرد زخمی و یا دستگاه آسیب ببیند.

### نکات و توصیه‌های SPC

نکات مفیدی را بیان میدارد که اجرا کردن آن برای سلامت دستگاه مفید است و عمر موتور را طولانی تر می‌کند. اگر مشکلی یا سوالی در رابطه با موتور دارید میتوانید با نمایندگان و تعمیرکاران مجاز SPC در منطقه ما تماس بگیرید.

### موارد استفاده


این نوع موتورهای دیزلی تک سیلندر عمودی هوا خنک‌تحت سیستم مدیریت کیفیت و همچنین رعایت استاندارد اروپا با دور ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۶۰۰ دور در دقیقه برای کوبله با پمپ‌های آب، ژنراتورها، شیلنگهای ویبره، کامپکتورها، آسفالت‌برها، کمپرسورهای باد، وسایل نقلیه موتوری کوچک و دیگر ادوات صنعتی چرخشی مورد استفاده دارد و به دو صورت هندلی و استارتی عرضه می‌گردد. شرکت جهت بهتر استفاده نمودن این گونه موتورها توصیه‌ها، اخطارها و توجهاتی را جهت اطلاع مصرف‌کننده اعلام می‌نماید، لطفاً توجه داشته باشید که به هر یک از توصیه‌ها و تذکرات و مخصوصاً اخطارهای اعلام شده شرکت با دقت عمل نمائید.

### موارد ممنوع


### هشدارهای:

#### ۱- جلوگیری از آتش‌سوزی:

- ۱- زمانیکه موتور در حال کار است سوخت گیری نکنید.
- ۲- تمامی نشنجی‌های سوخت را با پارچه تمیزی پاک کنید.
- ۳- موتور در حال کار از گازوئیل، نفت و مواد منفجره یا قابل استعمال دیگر دور نگه دارید زیرا دمای اطراف صد اخفة کن اگرزو بسیار بالا می‌باشد.



۱-۴ برای تهویه مناسب و جلوگیری از آتشسوزی، موتور در حال کار را حداقل در فاصله یک متري از دیوار قرار دهید.



۱-۵ موتور را بر روی سطح صاف قرار دهید و زاویه شیب برای موتور در حال کار باید کمتر از ۲۰ درجه باشد. در غیر اینصورت سوخت به بیرون می ریزد و یا روغنکاری موتور خوب صورت نمی گیرد.

اخطرار ۲ : از استنشاق گاز اگزوژ خودداری کنید (گاز اگزوژ حاوی منوکسید کربن میباشد)

۲-۱ موتور را نباید در اماکنی که تهويه مناسب ندارند مانند آنقهها یا غارها روشن کرد. مگر اينکه تهويه مناسب مهیا گردد.




اخطرار ۳ : جلوگیری از سوختگی و صدمات جبران ناپذیر

۳-۱ در زمان کار به صدا خفه کن اگزوژ ، کاور و یا بدنه آن نباید دست زد زیرا بسیار داغ می باشند.

۳-۲ زمانیکه موتور در حال کار است کودکان و حیوانات را از آن دور نگه دارید.

۳-۳ زمانیکه موتور در حال کار است خود را از قسمتهای چرخنده موتور دور نگه دارید.




۳-۴ هنگامیکه موتور را با ماشینهای دیگر کوبیله می کنید به یاد داشته باشید که برای تسممه، کوپلینگ شفت و قسمتهای خطرناک دیگر از حفاظ مناسب استفاده نمایید.

## • توصیه های

۴- مواردی در رابطه با کارکرد مطمئن:

۴-۱ مصرف کننده باید بداند که چگونه موتور را سریعاً خاموش کند و تمامی دستگاههای کنترل را به کار اندازد. به کسانی که دفترچه راهنمای مطالعه نکرده اند اجازه ندهید که موتور را روشن کنند.



۴-۲ بعد از استعمال مشروبات الکلی موتور را به کار نبیند ازید.

۴-۳ از مقررات وضع شده در منطقه خود پیروی کنید.

۴-۴ ابزار و وسائل را به طور صحیح خود بکار ببرید.



مشخصات فنی						موضوع			
170F(E)-170FS(E)		178F(E)-178FS(E)			186F(E)-186FS(E)				
تکسیلندر - عمودی - چهارزمانه - هواخنک - تزریق مستقیم						مدل			
x		x			x				
						قطر داخلی × حرکت			
						میزان جابجایی پیستون			
3000/1500		3600/1800			3000/1500				
3.4	3.8	5			7.7	9			
3.8	4.2	5.4			8.8	10			
5.5	6.6	6.2			7.0	8.4			
443.2(4.52)	430.9(4.4)	540.5(5.52)			561.6(5.73)	543.5(5.55)			
0.8	1.02	1.26			1.72	2.33			
2.5		3.5			5.5				
0.8		1.10			165				
025		040			060				
در جهت عقربه‌های ساعت از طرف انتهای فلاپول						جهت چرخش میلتک			
سیستم هو (فشرده) خنک						نوع خنک کنندگی			
روغن اتوماتیک ۵۰ - ۲۰						نوع روغن			
هندلی	الکتریکی	هندلی	الکتریکی	هندلی	الکتریکی	نوع استارت			
≈ 2	≈ 3	≈ 3	≈ 3	≈ 4	≈ 3	وزن موتور خشک			

### توصیه‌های مهم قبل از نصب

● برای جلوگیری از لرزش و حرکت موتور دیزل هنگام کار، بایستی شاسی ثابت و محکمی برای موتور در نظر گرفت.

● در صورتی که از موتور برای نصب بر روی ژنراتور - پمپ آب - گیریکس خاص و یا بونکر و ... استفاده می‌شود قطوفولی مورد نیاز با توجه به دور مورد نیاز وسیله کوبله شده بایستی هماهنگی داشته باشد و از فرمول ذیل بدست می‌آید :

$$d_1 n_1 \eta_k = d_2 n_2 \Rightarrow d_2 = \frac{d_1 n_1 \eta_k}{n_2} \quad \text{طول مرکز دوفولی}$$


قطر فولی موتور :

دور موتور :

قطر فولی دستگاه کوبله شده :

دور موور دستگاه کوبله شده :

راندمان انتقال نیروی تسممه ای :




توجه: راندمان در انتقال اینگونه موتورها بشرط رعایت فاصله مرکز دوفولی کمتر از ۶۰۰ میلیمتر، در نظر گرفته می‌شود.



- در زمان انتخاب دورمотор دیزل بایستی با توجه به قدرت موتور مورد نیاز با توجه به منحنی دور و قدرت موتور دوری را انتخاب نمود که هم قدرت موتور مورد نیاز را تأمین نماید و هم دور موتور در رنج حداقل و حداً کثر قرار داشته باشد.

- از محکم بودن فولیها به موتور وسیله مورد نظر کاملاً مطمئن شوید.

### میزان کشش قسمه



- اگر قسمه خیلی سفت بسته شده باشد موتور هنگام استارت زدن فشار زیادی تحمیل می‌کند و ممکن است موتور صدمه بینند. اگر قسمه شل بسته شود در عملکرد و در سرعت بالا انتقال قدرت خوب صورت نمی‌گیرد.

**< توجه:** به ازای هر ۱۰۰ mm فاصله مرکز دوفولی

**Flexibility ۱/۶ mm**

در نظر می‌گیرند. به طور مثال اگر فاصله مرکز دوفولی ۵۰ mm باشد. حداً کثر انعطاف‌پذیری با فشار انگشت است در شکل فوق این موضوع کاملاً مشخص است.

### توصیه‌های مهم شرکت SPC قبل از روشن کردن موتور

- موتور دیزل بایستی تحت نیرو و سرعت مجاز کار کند. اگر شما پدیده غیرعادی را مشاهده کردید موتور را سریعاً خاموش کنید تا مورد راکتربل ورفع عیب شود.

- موتور نو و یا موتوری که تازه تعمیر شده است را باید حداقل به میزان ۲۰ ساعت در سرعت و میزان کار بایین به کار ببرید.

- موتور نو را با سرعت و کار بالا به کار نبرید. از عمر آن کاسته می‌شود.

- برای تعویض روغن از روغن با نوع مشخص شده (SAE 20-50) استفاده کنید و به میزان درجه روغن حتماً توجه کنید.

**< توجه:** از فشار بیش از اندازه تا ۲۰ ساعت اولیه کار کرد به موتور نو و یا تازه تعمیر جدأ خودداری کنید.

- زمانیکه قدرت موتور خوب نمی‌باشد و یا رنگ دود خروجی آگزوز غیر طبیعی می‌باشد کاتریج سوخت را عوض کنید.

- موتور را بدون کاتریج سوخت (فیلتر) استفاده ننمایید.


- روغن را مرتب طبق برنامه تعویض نمایید. در اولین کار کرد روغن موتور پس از ۲۰ ساعت و یا بعد از یکماه عوض کنید و سپس هر سه ماه یکبار و یا حداً کثر ۱۰۰ ساعت کار کرد روغن آن بایستی تعویض گردد.

- بهتر است از روغن‌های اتوماتیک 20-50 SAE در تمامی فصول استفاده و در صورت در دسترس نبودن از روغن 30 SAE در زمستان و هوای سرد و از روغن 40 SAE در تابستان و هوای گرم استفاده شود.


## توصیه‌های مهم شرکت SPC در هنگام روشن کردن موتور دیزل

- شیر سوخت را باز کنید.
- از تخلیه هوا از لوله ها مطمئن شود (هوایکسی کنید) برای اینکار مهده روی پمپ انژکتور را شل کرده اجازه دهید که هوا از داخل لوله تخلیه شده و گازویل عاری از هوا شود. سپس مهده را مجدداً محکم کنید.
- از حجم و کافی بودن روغن موتور مطمئن شوید.
- تنظیم گاز دستی را در وضعیت قرار داده و آنرا محکم کنید.
- ۱- در مورد موتورهای هواخنک ابتدا اهرم خلاص کن سوپاپ را به طرف پایین فشارداده و دسته استارت را محکم کشیده و با سرعت به طرف بیرون می‌کشیم. و در حین کشیدن خلاص کن راهها می‌کنیم تا موتور روشن شود.
- در مورد موتورهای استارت الکتریک، نگهدارتن اهرم خلاص کن لازم نیست و فقط بایستی با سوئیچ مربوطه استارت زده تا موتور روشن شود و سپس فوراً دست را از کلید جدا کنید.
- اگر موتور روشن نشد بعد از ۱۵ ثانیه مجدداً این عمل را تکرار کنید.


شیرسوخت را باز کنید.




دستگیره سرعت موتور را در وضعیت <RUN> قرار دهید.



دسته استارت را محکم بگیرید.



دسته استارت را به آرامی بکشیدن اینکه شما مقاومت را احساس کنید.



طناب را سریع و باشدت کامل به سمت خارج بکنید. اگر لازم بود از هر دو دست استفاده کنید.




دسته استارت را محکم بگیرید.



سپس آنرا به آرامی برگردانید.

دستگیره ضدشار را به طرف پایین کشیده و رها کنید.



- در موقع زمستان و هوای خیلی سرد ممکن است موتور بر احتی روشن نشود در این موقع می توانید از اترمخصوص اینکار از طریق هواکش، یا اینکه با باز کردن کامل هواکش و چکاندن چند قطره روغن به داخل سرسیلندر و یا از دریچه مخصوص روی سرسیلندر (موتورهای هواخنک) ۲ یا ۳ قطره روغن بچکانید و به روشن شدن موتور کم کنید.

#### توصیه های مهندس شرکت SPC پس از استارت اولیه موتور دیزل

- بهتر است موتور به مدت ۳ دقیقه در حالت RUN و یا استارت کار کند تا گرم شود.
- پس از گرم شدن موتور دسته گاز تنظیم گاز را در وضعیت سوعت مناسب قرار دهید و پیچ تنظیم را محکم بیندید.

**< توجه:** شرایط کار کرد موتور در حالت عادی بشرح ذیل است.

A - صدا و لرزش غیر عادی احساس نمی شود.

B - اختراق به خوبی در موقع استارت و یا دور کامل انجام می شود و سرعت موتور کم و زیاد نمی شود.

C - رنگ گاز آگزوز طبیعی است یعنی سیاه و یا خیلی سفید نیست.

در غیر این صورت موتور را خاموش و به یک متخصص و تعمیرکار مجبوب نشان دهید

#### توصیه های مهندس شرکت SPC برای خاموش کردن موتور

- قبل از خاموش کردن موتور دسته تنظیم سرعت را در وضعیت سرعت پایین قرار دهید و سپس موتور را به مدت ۳ دقیقه بدون هیچ کاری روشن نگه دارید.
- دسته تنظیم سرعت را در وضعیت Stop قرار دهید.

**< توجه ۱:** در صورت امکان هنگام خاموش کردن موتور فشار را بتدریج کم کنید. خاموش کردن ناگهانی موتور ممکن است باعث افزایش حرارت غیرطبیعی شود.

**< توجه ۲:** هیچگاه موتور را با اهرم خلاص کن خاموش نکنید زیرا به موتور صدمه وارد می شود. شیر سوخت را در وضعیت (Stop) S قرار دهید.

● اگر موتور دارای استارت کلید استارت را در وضعیت OFF قرار دهید.

#### تذکرات شرکت SPC برای روش محافظت

● روش های محافظت را روی اجزاء چرخشی تعییه کنید. اگر اجزاء چرخشی مانند شفت محرک - فولی - تسمه وغیره بدون پوشش استفاده شوند خطرناک می باشند. برای جلوگیری از هرگونه صدمه ای آنها را مجهز به روش های محافظت نمایید.

● مواظب قسمتهای داغ باشید. لوله آگزوز و قسمتهای دیگر موتور در هنگامی که موتور کار میکند و یا کمی بعد از خاموش کردن بسیار داغ می باشند.

● موتور را در محل امنی به کار ببرید و کودکان را از موتور در حال کار دور نگه دارید.



## توصیه‌های شرکت SPC برای کنترل محیط اطراف

- موتور را بر روی شاسی کوبله شده استفاده کنید.
- توجه: اگر موتور در یک شیب تندي کار کند بدليل روغنکاري بد ، ممکن است گيرپياز کند ، حتی اگر سطح روغن حد اكثرا باشد.
- هنگام جابجايی موتور مواظب باشيد سوخت ريخته نشود. در پوش مخزن سوخت را كاملا متحكم کنيد.
- موتور در حال کار را حرکت ندهيد.
- اگر مي خواهيد موتور را برای يك مسافت طولاني و يا در جاده ناهموار حرکت دهيد بایستی سوخت درون مخزن را خالي کنيد تا از نشتی سوخت جلوگيري شود.

## دستورالعملهای نگهداری برای مدت طولانی بدون روش کردن موتور

- اگر قرار است موتور را برای مدت طولانی بدون روش کردن نگه داريد به مطالعه ذيل توجه کنيد:
- ۱- ماشين را برای مدت ۳ دقيقه به کار اندازيد و سپس آنرا خاموش کنيد.
  - ۲- قبل از اينكه موتور خنک شود روغن را از آن خارج سازيد و سپس کمي روغن جديد برای جلوگيري از خورندگی و رطوبت به داخل آن بريزيد.
  - ۳- در پوش موجود بر روی حفاظ ميل چكشك را درآوريد و ۲ سى سى روغن داخل آن بريزيد و سپس در پوش را در جای خود قرار دهيد.
  - ۴- تمامی موتور را از هر آلودگيهای روغنی پاک کرده و تميز کنيد و روی موتور را پوشانده و در هوای خشک نگهداری کنيد.



## • دلایل ممکن و رفع عیب مربوط به روش نشدن موتورهای دیزل SPC

دلیل	رفع عیب
هوا سرد است و روغن موتور سفت و غلیظ شده است.	۱- روغن را تعویض و از روغنهاي اتوماتيك SAE استفاده کنيد. ۲- در پوش موجود بر روی حفاظ میل چکشک را در آورید و ۲ سی سی روغن داخل آن ببریزید و سپس استارت بزنید. ۳- تسمه دستگاه کوبله شده را باز کنید و سپس موتور را روشن کنید.
سوخت با آب مخلوط شده است.	۱- سوخت را عوض کرده و فیلتر را تعویض کرده و سوخت داخل لوهلها را خالی کنید و مجددآ هواگیری نمایید.
سوخت غلیظ شده و یا یخ زده است.	۱- فقط از گازوئیل خالص شرکت نفت استفاده کنید.
در سیستم سوخترسانی هوا وجود دارد.	۱- شیرگازوئیل را باز کرده و مهره پمپ انژکتور را شل کرده تا تمامی هواي موجود در لوله ها تخلیه شود. سپس مهره آنرا محکم بینديد.
فشار سوخت انژکتور کم است و یا اصلاً اسپری نمی کند.	۱- وضعیت دسته تنظیم گازدستی را کنترل کنید. ۲- سوزن انژکتور را بیرون کشیده و اسپری شدن سوخت را کنترل کنید. در صورت لزوم سوزن آنرا تمیز و یا تعویض نمایند. ۳- در صورت لزوم پمپ انژکتور را سرویس کنید و یا سوزن پمپ انژکتور را تعویض کنید. <b>یادآوری:</b> فشار پمپ انژکتور می بایستی ( $200 \pm 5$ kgf/cm <sup>2</sup> ) و یا $0.49 \pm 0.049$ kgf/cm <sup>2</sup> (19.6) باشد. برای اینکار حتماً بایستی از تعمیرکاران مخصوص سوخت کمک بگیرید.
احتراق به خوبی انجام نمی شود.	۱- اسپری سوخت به خوبی انجام نمی شود، ممکن است زاویه خروجی سوزن انژکتور مناسب نباشد. سوزن انژکتور کنترل شود. ۲- واشر سرسیلندر خراب می باشد، فشار کمپرس پیستون احتراق به خوبی انجام نمی شود (کم است). واشر سرسیلندر را تعویض نمایید. ۳- ممکن است رینگهای روی پیستون فرسوده شده بایستی تعویض و یا تعمیر شوند. ۴- آبنده سوپاپها خوب نیست که بایستی کلیه سوپاپها تعمیر و یا تعویض شوند. ۵- تمامی این کارها بایستی توسط افراد و تعمیرکاران مجرب کنترل شود.

دليـل	رفع عـيب
خروجى سوخت دیزل قطع و وصل می شود.	۱- سوخت داخل مخزن را کنترل کنید. ۲- ممکن است لولهای سوخت مسدود شده باشند کنترل کنید. ۳- ممکن است لولهای سوخت سوراخ شده و گازوئیل بیرون بریزد.
فشار کمپرس دون سینلندر، به حدکافـی نیست و هندل زدن موتور بدون خلاص کن سویاپ براختی صورت می گیرد. <برای رفع عـيب حتماً از کارکنان محرب کمک گرفته شود.>	۱- پیچهای سرسیلندر شل باشد ، به صورت مورب و تحت نظارت یک تعمیرکار خبره سفت شود. ۲- واشر سرسیلندر سوراخ و یا خراب می باشد. تعویض شده و مجدداً پیچهای سرسیلندر سفت شوند. ۳- فضای آزاد سویاپها خیلی کم است، بایستی فیلر گیری شود. ۴- سویاپها آبیندی نباشد، بایستی گید سویاپ تعویض و یا تعمیر و آبیندی صورت گیرد. ۵- رینگهای پیستون چسبیده باشد، بایستی رینگها تعویض شوند. ۶- بوش سینلندر خراب شده باشد، بایستی بوش سینلندر و رینگ و پیستون عوض شود.

## • دلـالـمـمـكـنـ وـرـفـعـ عـيبـ مـرـبـوطـ قـدـرـتـ نـاكـافـيـ موـتـورـ دـيـزـلـ SPC

دليـل	رفع عـيبـ (کـلـيهـ مـراـحـلـ بـايـسـتـيـ توـسـعـ اـفـرـادـ مـجـرـبـ کـنـتـرـلـ شـودـ)
سرعت موـتـورـ چـنـدانـ بالـاـ نـيـسـتـ.	مـيـ توـانـيدـ سـرـعـتـ موـتـورـ رـاـ باـ سـرـعـتـ سـنـجـشـ کـنـتـرـلـ کـنـيدـ. سـيـسـتـمـ تنـظـيمـ گـازـ دـسـتـيـ رـاـ کـنـتـرـلـ وـ رـفـعـ عـيبـ نـمـائـيدـ.
سوـخـتـ خـوبـ نـمـيـ رسـدـ.	فيـلـتـرـ،ـ لوـلهـ هـاـ وـ نوعـ سـوـخـتـ رـاـ کـنـتـرـلـ کـنـيدـ،ـ وـ رـفـعـ عـيبـ نـمـائـيدـ.
پـمـپـ اـزـ سـوـخـتـ خـوبـ سـوتـ نـمـيـ گـيرـدـ.	پـمـپـ اـنـژـکـتـورـ رـاـ کـنـتـرـلـ کـنـيدـ کـلـيهـ قـسـمـهـاـيـ صـدـمهـ دـيـدـهـ بـايـسـتـيـ تعـوـيـضـ گـرـددـ. فـشارـ پـمـپـ اـنـژـکـتـورـ رـاـ کـنـتـرـلـ وـ تـنـظـيمـ نـمـائـيدـ. ( $200 \pm 5 \text{ kgf/cm}^2$ )
زاـويـهـ وـ فـشارـ سـوـخـتـ بـعـدـ اـزـ سـوـزنـ اـنـژـکـتـورـ منـاسـبـ نـيـسـتـ.	ناـزـلـ رـاـ تمـيـزـ کـنـيدـ،ـ زـاـويـهـ پـاـشـشـ رـاـ کـنـتـرـلـ وـ تـنـظـيمـ نـمـائـيدـ،ـ سـوـزـنـهـاـيـ پـمـپـ وـ سـوـيـاـپـ رـاـ کـنـتـرـلـ کـنـيدـ درـ صـورـتـ مـعـيـوبـ بـودـنـ عـوضـ نـمـائـيدـ.
فيـلـتـرـ هـوـاـ کـثـيـفـ استـ.	فيـلـتـرـ رـاـ تمـيـزـ وـ يـاـ کـاتـرـيـجـ فيـلـتـرـ رـاـ تعـوـيـضـ نـمـائـيدـ.



## • دلایل و رفع عیب مربوطه به خاموش شدن موتور SPC

دلیل	رفع عیب
سوخت تمام شده است.	باز بودن شیرگازوئیل راکتترل کنید، مخزن سوخت راکتترل کنید در صورت نیاز سوخت اضافه نمایید.
خط لوله سوخت یا فلیتر سوخت مسدود شده است.	کل سیستم سوخت رسانی راکتترل و در صورت معیوب بودن تعویض نمایید.
در سیستم سوخت رسانی هوا وجود دارد.	مطابق دستورالعمل اعلام شده هواگیری کنید و سپس از سفت بودن مهره های لوله ها و مخازن فلیترها مطمئن شوید.
فلیتر هوا خیلی کثیف است.	فلیتر هوا راکتترل و در صورت نیاز تمیز یا تعویض نمایید.
فشار پمپ انژکتور راکتترل کنید.	قطعات سوزن پمپ انژکتور خیلی شل شده است، تعویض گردد. سویاپ پمپ انژکتور چسبیده است، تعویض گردد.
میزان بار مصرفی ناگهان زیاد شده است.	دینامهای کوبله شده به موتور را از اتصال کوتاه کنترل نمایید و یا ماشین آلات کوبله شده به موتور را از نظر سالم بودن کنترل کنید.

## • دلایل و رفع عیب مربوط به دود سیاه اگزوژ موتور SPC

دلیل	رفع عیب
در سیستم روغن اضافه وجود دارد	میزان روغن راکتترل و روغن اضافه را خارج کنید.
رینگ پیستون صدمه دیده و یا فنریت آن کافی نیست و یا بوش سیلندر خراب است بهر حال روغن به منطقه احتراق وارد شده و می سوزد معمولاً در این موقع دورموموتور زیادتر از حد معمول می شود.	۱- رینگ و پیستون راکتترل کنید و در صورت لزوم تعویض شود ۲- بوش سیلندر کنترل و در صورت لزوم تراشکاری (برقوکاری) و یا تعویض شود.

## • دلایل و رفع عیب مربوط به دود سفید موتورهای SPC

دلیل	رفع عیب
در سوخت دیزل آب وجود دارد	مخزن سوخت و فلیتر سوخت و لوله ها را پاک کرده و گازوئیل تمیز داخل مخزن بریزید.



- در شرایط ذیل برای جلوگیری از صدمات زیاد و ناخواسته فوراً موتور را خاموش کنید و رفع عیب نمائید.

دلیل	رفع عیب
سرعت بعضی موقع بالا و بعضی موقع پایین می‌آید.	۱- سیستم تنظیم خودکار سرعت را کنترل کنید که آیا به راحتی و روانی کار می‌کند در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شود. ۲- در سیستم سوخترسانی هوا وجود دارد کنترل کنید و عیب را برطرف نمایید.
یکدفعه صدای غیرعادی شنیده می‌شود.	با هندل زدن و چرخاندن فلاپول حرکت تمامی قسمتها را با دقت کنترل کنید و پس از رفع عیب کامل مجدداً موتور را روشن کنید.
ناگهان دود سیاهی از آگزوز خارج می‌شود.	سیستم سوخت مخصوصاً سوزن انژکتور را کنترل و رفع عیب کنید.
پیوسته صدای ضربه از درون سیلندر شنیده می‌شود.	زاویه خروجی سوخت خیلی زیاد است بایستی سوزن انژکتور را تنظیم کنید. ممکن است رینگها اشکسته و یا ایاطاق آنها صدمه دیده باشد که با چرخاندن فلاپول مشخص می‌گردد.

دستورالعملهای نگهداری و پشتیبانی و اقدامات پیشگیرانه  
موتورهای دیزلی شرکت SPC

### کنترل روزانه

- کنترل کنید که میزان روغن موتور ما بین خط نشانه بالا و خط نشانه پایین باشد.
- کنترل کنید که آیا نشتی روغن وجود دارد.
- آلودگیها و ذرات چربی را از روی موتور دیزل و خمامه آن پاک کنید و موتور را تمیز نگاه دارید.
- هر گونه نقصی در عملکرد موتور را شناسایی نمایید.

### کنترل و تعمیر در فواصل زمانی معین

تعمیر و کنترل منظم در کارکرد طبیعی و ماندگاری موتور دیزل پر اهمیت می‌باشند. جدول ذیل به مواردی اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که چه موقعی باید موتور را کنترل نمود. علامتهای توپر نمایانگر (■) این هستند که ابزار خاصی یا تکنیک خاصی برای آن مورد نیاز است. لطفاً با نمایندگان فروش و یا تعمیرگاههای مجاز ما در آن منطقه تماس بگیرید.



مورد	زمان	روزانه	بعد از ۲۰ ساعت یا ۱ ماه	بعد از ۱۰۰ ساعت یا هر ۳ ماه یکبار	بعد از ۵۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه یکبار	بعد از ۱۰۰۰ ساعت یا سالی یکبار
پیچ و مهره ها را کنترل و محکم کنید		○				
روغن ماشین را کنترل و بر نمایید		○				
روغن ماشین را تعویض نمایید			○	○		
فیلتر روغن را تمیز و تعویض نمایید					■ تمیز شود	■ تمیز شود
نشستی روغن را کنترل کنید		○				
کارتیج هواش را تعویض نمایید				دوره کنترل و تعمیر راه آهانگ آورده کوتاه شود		
مخزن سوخت را تمیز نمایید				○ هرماهه		
سوزن انژکتور را کنترل نمایید					○ تمیز شود	○ تمیز شود
بمعب انژکتور را کنترل نمایید					■	
لوله های سوخت را کنترل نمایید اگر لازم بود تعویض گردد					■	
فیلتر سوخت را تمیز و یا تعویض کنید					○	
تنظیماتی آزاد سوپاپ و رودی و خروجی (فیلتر گیری)			■		■	
بازدید سوپلیندر و آیندی سوپاپها						کنترل و تعمیر ■
آچار کشی کلیه بیجهای موتوور		○		○		
رنگ گیستون را بررسی و در صورت خیار تعویض نمایید						■
مانع پاتری را کنترل نمایید				○ هرماهه		

**توجه:** در جدول فوق مواردی که با (○) مشخص شده توسط شخص مصروف کننده که آشنایی با موتور داشته باشد قابل کنترل است و علامت (■) حتماً بایستی از مکانیک با تجربه استفاده نمود.



### Air Compressor آیر کمپرسور



کمپرسور هوایی

**CF 250AC**

**CF 360AC**

مشخصات کمپرسورهای هوای دیزلی هواختک

Kind of meter	Q (m <sup>3</sup> /min)	START	PRESSURE (max. bar)	MODEL
CF 170F (E)	0.25	هندلی - استارتی	8	CF 250AC (E)
CF 178F (E)	0.32	هندلی - استارتی	8	CF 360AC (E)

### High Pressure Cleaning Machine ماشین پاک کننده



**CF Q1313**

**CF Q1514C**

مشخصات کارواش دیزلی هواختک

Weight (kgr)	Kind of meter	Q (L/min)	PRESSURE (max. bar)	MODEL
52	CF 178F (E)	14	180	CF 1514C (E)
48	CF 178F (E)	13	160	CF 1313C (E)

### Water Pump موتور پمپ



موتور پمپ

**CF 50C**

**CF 80C**

**CF 100C**

**CF 40XL**

**CF 50XL**

مشخصات موتور پمپهای دیزلی نک سیلندر هوایی

Kind of Motor	Capacity L/min	Suction max.	Head max.	Inch	START	MODEL	ردیف
CF 170	600	8	18	2	هندلی - استارتی	CF 50C (E)	۱
CF 178	1000	8	19	3	هندلی - استارتی	CF 80C (E)	۲
CF 186	1600	8	21	4	هندلی - استارتی	CF 100C (E)	۳
CF 178	400	6	45	1.5	هندلی - استارتی	CF 40XL (E)	۴
CF 186	600	6	50	2	هندلی - استارتی	CF 50XL (E)	۵

**CF 2500CX**

**CF 4000CX**

**CF 6500CX**

**Diesel Generator**



موتور زناتور

**Diesel Welder & Generator**



موتور زناتور و دینام جوش

**Diesel Generator**



موتور زناتور بدون صدا

**CF 6500DWG**

**CF 6500LN**

**CF 3500LN**

V	Output max. (KVA)	Output Rate (KVA)	START	MODEL	رده
220	2	1.8	استارتی - هندلی	CF 2500CL	۱
220	3	2.6	استارتی - هندلی	CF 4000CL	۲
220	5	4.5	استارتی - هندلی	CF 6500CL	۳
220	4.5	4.2	استارتی (بی صدا)	CF 6500LN	۴
220	3	2.6	استارتی (بی صدا)	CF 3500LN	۵
G 220 / 26	W 2.2 / 4.7	G 2 / 4.2	استارتی (دینام جوش)	CF 6500DWG	۶



### Concrete Vibrator



ویراتور


**CF 38B**

**CF 50B**

مشخصات ویراتور دیزلی هواخنک

Power (HP)	Motor	Vibrator Width (mm)	Frequency (Hz)	DIA (mm)	MODEL
3.8	CF 170F(E)	0.9	183 - 200	38	CF 38B
3.8	CF 170F(E)	1	183 - 200	50	CF 50B

### Concrete Cutter



کاتر آسفالت بر

**CF 160G**

**CF 180G**

مشخصات کاتر آسفالت بر دیزلی هواخنک

Weight (Kgr)	Power (HP)	Motor	Water tank (Lit)	CUT Speed (m/min)	ΦCUTTER (mm)	MODEL
148	10	CF186F(E)	26	4 - 5	180	CF 180G (E)
148	10	CF186F(E)	26	4 - 5	160	CF 160G (E)

### Plate Compactor



کامپکتور

**CF 160G**

**CF 180G**

مشخصات کامپکتور هواخنک

Power (HP)	Motor	Running Speed (m/min)	Frequency (vpm)	Shake Force (Kgr)	MODEL
3.8	CF170F(E)	22 - 25	5500	1500	CF 80H (E)
3	CFQ168F(E)	20 - 22	5500	1200	CF Q60H (E)



محصولات شرکت **Changfa & SPC**

در خدمت جامعه کشاورزی و صنعت

[www.spico.ir](http://www.spico.ir)

[info@spico.ir](mailto:info@spico.ir)