

SPC



www.spico.ir

info@spico.ir

دفترچه راهنمای موتورهای دیزلی تاک سیلندر افقی SPC & CHANGFA

- قبل از روشن کردن موتور حتماً **دفترچه راهنما** را مطالعه فرمائید.
- لوازم اضافی برای سرویس اولیه و جعبه آچار مخصوص موتور و دفترچه راهنما و همچنین **کارت شناسایی موتور** را حتماً تحویل بگیرید.

جدول مشخصات فنی موتورهای دیزلی افقی

موتورهای دیزلی افقی SPC و Changfa با ۲۲۰۰ دور در دقیقه برای قدرت‌های مختلف بصورت هندلی و با استارت‌تی، طراحی و ساخته شده‌اند که مشخصات آن به شرح زیر می‌باشد :

جدول شماره ۱

مدل	CF185N	CF185NM	ZS195N	ZS195NM	ZS1100N	ZS1100NM	ZS1105GNM	ZS1110GNM	ZS1115GTNM	ZS1125GM	ZS1130GM
قدرت نرم‌مال (استارت تاکرگردانی) (kW/HP)	5.88/8	5.88/8	9.5/13	9.5/13	11.4/15.5	11.4/15.5	13.23/18	14.7/20	16.17/22	18.38/25	21/28
حداکثر قدرت (استارت تاکرگردانی) (kW/HP)	6.6/9	6.6/9	10.6/14.5	10.6/14.5	12.2/16.6	12.2/16.6	13.5/18.5	16.17/22	17.64/24	20.2/27.4	22/30
میزان مصرف سوخت (Lit/H)	1.8-2	1.8-2	2.7-3	2.7-3	3.2-3.4	3.2-3.4	3.6-3.7	4 - 4.4	4.3-4.7	5.7	6.6
سیستم خنک کنندگی	(RADIATOR)										مخزن آب (Hupper)
استارت	دستی	الکتریک	دستی	الکتریک	دستی	الکتریک	الکتریک	الکتریک	الکتریک	الکتریک	الکتریک
دور موتور	2200	2200	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
(KG) وزن	≤ 95	≤ 96	150	151	150	151	159	181	186	210	260
حجم سوخت (Lit.)	8.5	8.5	12	12	12	12	14.5	15.5	15.5	28	29.5

< توجه > < توجه >

قبل از روشن نمودن موتور بایستی این دفترچه راهنمایی را با دقت مطالعه نمایید تا عملکرد صحیح آن تضمین شود.

اجرای دقیق موارد ذکر شده در این دفترچه، موتور را در بهترین وضعیت نگاه خواهد داشت.

برای اطمینان از عملکرد و حفاظت موتور لطفاً موارد را که دارای اهمیت ویژه می‌باشند بدقت مطالعه نمایید.

به موارد ذیل بایستی توجه خاص نمود:

هشدارهای SPC

اگر این موارد اجرا نگردد ممکن است حادثه‌ناگواری روی دهد که موجب واردامدن خسارت‌های سنگین شود.

اخطارهای اعلام شده SPC

اگر این موارد اجرا نگردد ممکن است فرد زخمی و یا دستگاه آسیب بیند.

نکات و توصیه‌های SPC

نکات مفیدی را بیان میدارد که اجرا کردن آن برای سلامت‌فرد و دستگاه مفید است و عمر موتور را طولانی ترمی کند.

«اگر مشکلی یا سوالی در رابطه با موتور دارید میتوانید با نمایندگان و تعمیر کاران مجاز Changfa & SPC در منطقه تماس بگیرید.»



- موتورهای دیزلی افقی تکسیلندر Changfa & SPC با ظاهری مناسب و زیبا به نحوی طراحی شده است که:
- ۱- می تواند با توجه به منبع بزرگ سوخت زمان طولانی تری کار کند.
 - ۲- دارای توازن و تعادل بوده و بدون حرکت و لرزش کار می کند.
 - ۳- مصرف سوخت به نسبت قدرت آن کمتر بوده و با صرفه جویی بیشتری همراه است.
 - ۴- استارت آن سریعتر بوده و موتور زودتر روشن می شود.
 - ۵- با توجه به داشتن فیلتر روغن و هوا در شرایط آب و هوایی بد، کارایی مناسبی دارد.

موارد مهم ● ● ● ● ●

هشدارها:

۱- جلوگیری از آتشسوزی:

۱-۱- زمانیکه موتور در حال کار است سوختگیری نکنید.

۱-۲- تمامی نشتی های سوخت را با پارچه تمیزی پاک کنید.

۱-۳- موتور در حال کار از گازوئیل، نفت و مواد منفجره یا قابل اشتعال دیگر دور نگه دارید، زیرا دمای اطراف صد اخفة کن آگزوуз بسیار بالا می باشد.

۱-۴- برای تهویه مناسب و جلوگیری از آتشسوزی، موتور در حال کار، را حداقل در فاصله یکمتری از دیوار قرار دهید.

۱-۵- موتور را بر روی سطح صاف قرار دهید و زاویه شبیب برای موتور در حال کار باید کمتر از ۲۰ درجه باشد.

در غیر اینصورت سوخت به بیرون می ریزد و همچنین بدلیل عدم توزیع مناسب روغن، موتور صدمه می بیند.

اختصار ۱: از استنشاق گاز آگزوуз خودداری کنید (گاز آگزوуз حاوی منوکسید کربن می باشد).

۱-۶- موتور را نباید در اماکنی که تهویه مناسب ندارند مانند اتاقهای غارها روشن کرد. مگر اینکه تهویه مناسب مهیا گردد.


اختصار ۲: جلوگیری از سوختگی و صدمات جبران ناپذیر

۱-۳- در زمان کار به صدا خفه کن آگزووز، کاور و یا بدن آگزووز نباید دست زد، زیرا بسیار داغ می باشند.

۱-۴- زمانیکه موتور در حال کار است کودکان و حیوانات را از آن دور نگه دارید.


۱-۵- زمانیکه موتور در حال کار است خود را از قسمتهای چرخنده موتور دور نگه دارید.

۱-۶- هنگامیکه موتور را با ماشینهای دیگر کوبله می کنید به یاد داشته باشید که برای تسمه، کوبلینگ، شفت و قسمتهای خط‌نواک دیگر از حفاظ استفاده نمایید.



۴- مواردی در رابطه با کارکرد مطمئن:

- ۱- مصرف کننده باید بداند که چگونه موتور را سریعاً خاموش کند و تمامی دستگاههای کنترل را به کار ندازد.
- ۲- به کسانی که دفترچه اهتمام را مطالعه نکرده اند اجازه ندهید که موتور را روشن کنند.



- ۳- کلاه ایمنی، کفش ضد لغزندگی و لباس مناسب بر تن کنید.

- ۴- بعد از استعمال مشروبات الکلی موتور را به کار نیندازید.

- ۵- از مقررات وضع شده در منطقه خود پیروی کنید.

- ۶- ابزار و وسایل را به طور صحیح خود بکار ببرید.

نکاتی که قبل از نصب بایستی رعایت شود

- ۱- با کنترل مدل موتور و مطابقت با جدول آن، از انتخاب موتور خود از نظر قدرت مورد نیاز مطمئن شوید.
- ۲- در زمان کوبله کردن با ژنراتور یا دینام جوش و یا پمپ آب و یا بونکر و یا وسایل نقلیه موتوری و ... یا گیریکسپهای خاص، به فولی انتخاب شده برای دستگاه دوم حتماً دقت شود و مطابق فرمول ذیل عمل نمایند.

$$d_1 n_1 \eta_k = d_2 n_2 \Rightarrow d_2 = \frac{d_1 n_1 \eta_k}{n_2}$$


قطر فولی موتور :

دور موتور :

قطر فولی دستگاه کوبله شده :

دور مورد نیاز دستگاه کوبله شده :

راندمان انتقال نیروی تسمیه ای :



< توجه: راندمان در انتقال اینگونه موتورها با شرط رعایت فاصله مرکز دوفولی کمتر از ۶۰۰ میلیمتر و در نظر گرفته می شود.

< توجه: در زمان انتخاب دور موتور دیزل SPC، می بایستی با توجه به قدرت مورد نیاز و با توجه به منحنی دور و قدرت موتور، دوری را انتخاب نمود که هم قدرت مورد نیاز را تامین کند و هم دور موتور در رنج حداقل و حد اکثر سرعت قرار داشته باشد.

در موتورهای دیزلی تکسیلندر افقی SPC، دور مطمئن انتخاب شده بین ۱۸۰۰ - ۲۲۰۰ است.

< توجه: در جدول شماره ۲ قطر فولیهای استاندارد موتورهای و مشخصات کامل آنها و همچنین حد اکثر قدرت ژنراتور قابل کوبله با توجه به دور منطقی برای کارکرد نرمال، قید گردیده است. در این حالت موتور شما با توجه به کنترل سیستم خنک کنندگی آن می تواند بطور نرمال برای مدت حد اکثر ۱۲ ساعت دائم کار کند که پس از یک استراحت یک ساعته، با بازدید روغن و گازوئیل و آب آن، می تواند مجدداً کار نماید.

< توجه: در زمان روشن کردن موتور با توجه به < رعایت کامل تمامی نکات کوبله کردن >، دور موتور را در درور نرمال اعلام شده تنظیم کنید. در این حالت فرکانس ژنراتور بین ۵۱.۵Hz - ۵۱Hz قرار می گیرد که با بتدریج

زیر بر این پرداختن زنر اتور، نهایت آفر کانس آن بین 49 Hz - 50Hz قرار خواهد گرفت که وضعیت نرمال و مناسبی برای موتور و زنر اتور و دستگاههای استفاده کننده می باشد.

جدول شماره ۲: انتخاب قدرت و فولی مناسب برای زنر اتورهای ۱۵۰۰ دور کوبله شده

ردیف	نوع موتور	قدرت موتور (HP)	دور موتور (rpm)	دور مطمئن برای کوبله	قطر فولی (mm) موتور	حداکثر زنر اتور کامل کوبله	دور زنر اتور	دور فولی (rpm)	قطر فولی مناسب	تعداد تسممه
۱	CF185	8	2200	2100	135	4 kw	1500	185	2	
۲	ZS195	13	2000	1950	135	7.5 kw	1500	170	3	
۳	ZS1100	15.5	2200	2100	135	10 kw	1500	185	3	
۴	ZS1105	18	2200	2100	135	12 kw	1500	185	4	
۵	ZS1110	20	2200	2100	145	13 kw	1500	197	4	
۶	ZS1115	22	2200	2100	145	15 kw	1500	197	4	
۷	ZS1125	25	2200	2100	135	17 kw	1500	185	5	
۸	ZS1130	28	2200	2100	135	18 kw	1500	185	5	


۳- از محکم بودن هر دو فولی دستگاه و موتور مطمئن شوید.

۴- تسممه انتخاب شده حتماً با سایز شیار فولی مناسب و به تعداد شیارها انتخاب شود.

۵- پس از اتمام کوبله، تسممه ها کاملاً کشیده به صورتی که قاعده ذیل رعایت شود.


برای هر 100 mm فاصله مرکز دوفولی $1/6$ mm انعطاف پذیری با فشار انگشت (Flexibility) در نظر می گیرند بطور مثال اگر فاصله مرکز دوفولی 50 mm باشد حداقل تغییرات کششی 8 mm است در شکل فوق کاملاً این موضوع مشخص است.

سفت بودن بیش از اندازه، فشار مضاعف بر روی میل لنگ وارد می کند و ممکن است صدمه وارد شود و یا قدرت موتور نیز کم شود و بالعکس، شل بودن تسممه باعث انتقال ناقص قدرت موتور به دستگاه کوبله شده می گردد و یا تسممه از روی فولی جدا می شود.



میزان انعطاف پذیری تسممه

۶- برای کوبله کردن همیشه از فولیهای استاندارد موتورهای SPC استفاده شود. چون حداقل فاصله شیارهای فولی از بدنه موتور با توجه به قدرت آن مناسب انتخاب شده تا فشار مضاعف بر روی میل لنگ وارد نیاید.



۷- بايستی توجه داشت که پایه‌های چدنی و یا چوبی موتور فقط جهت حمل و نقل در جعبه بسته‌بندی شده از کارخانه طراحی و ساخته شده است و استقامت لازم را جهت کوبشدن موتور روی شاسی فلزی را ندارد ولذا توصیه می‌شود به جای پایه‌های فوق از دو قطعه آهن ناوادانی شماره ۸۰ با ابعاد مناسب مطابق شکل اعلام شده استفاده گردد.



شرایط کوبله کردن موتورهای تک سیلندر دیزلی برای پمپهای آب و دستگاههای مخصوص

چون دور مفید این نوع موتورها بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ دور در دقیقه می‌باشد، بهترین حالت کوبله شدن با وسایل دیگر همچون ژنراتورها و یا پمپهای آب و یا بتنیزیر ... بصورت تسمه‌ای می‌باشد.

چون اغلب ادوات قابل کوبله به غیر از وسائط نقلیه طبق جدول سازنده یا 1500 rpm یا 3000 rpm طراحی شده است و چون موتور دیزلی تک سیلندر افقی بهترین قدرت را بین 2000 rpm تا 2200 rpm ایجاد می‌کند لذا برای رسیدن به شرایط مطلوب بهترین راه حل کوبله بوسیله تسمه و انتخاب صحیح فولی از روی جدول شماره ۲ و یا رابطه محاسباتی ارائه شده است.

< توجه: در شرایط استثنایکه لزوماً احتیاج می‌شود که موتور فوق بوسیله کوبلینگ کوبله مستقیم شود بايستی برای صحیح عمل کردن به موارد ذیل توجه خاص شود :

۱- هرگونه تغییر در دور موتورهای کوبله شده با پمپ طبق فرمولهای ذیل شرایط عملکرد پمپ بطور کلی تغییر می‌کند :

$$\begin{aligned} Q_2 &= \frac{n_2}{n_1} \times Q_1 && \leftarrow \text{تغییرات آبدی} \\ H_2 &= \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \times H_1 && \leftarrow \text{تغییرات ارتفاع} \\ P_2 &= \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3 \times P_1 && \leftarrow \text{تغییرات قدرت} \end{aligned}$$

- Q_1 = میزان آبدی دور اصلی
- Q_2 = میزان آبدی دور تغییر یافته
- H_1 = میزان ارتفاع دور اصلی
- H_2 = میزان ارتفاع دور تغییر یافته
- n_1 = میزان دور اصلی (rpm)
- n_2 = میزان دور تغییر یافته (rpm)
- P_1 = قدرت موردنیاز اصلی
- P_2 = قدرت موردنیاز در دور جدید


مثال : پمپ ۴" inch مدل ۲۵۰-۱۰۰ از روی جداول در $n_1 = 1500 \text{ rpm}$ می‌باشد که در ارتفاع $H_1 = 19 \text{ m}$ میزان آبدی آن $Q_1 = 600 \text{ lit/min}$ می‌باشد. اگر با موتورهای دیزلی افقی فوق کوبله کنیم و در دور نامی معمولی آن یعنی $n_2 = 2000 \text{ rpm}$ کارکند شرایط آن بصورت ذیل خواهد شد.

$$Q_2 = \frac{2000}{1500} \times 600 = 800 \text{ lit/min}$$

$$H_2 = \left(\frac{2000}{1500} \right)^2 \times 19 = 33.7 \text{ m}$$

$$P_2 = \left(\frac{2000}{1500} \right)^3 \times 10 = 23.7 \text{ HP}$$

یعنی با اضافه کردن فقط ۵۰۰ دور به دور پمپ یا دستگاههای دیگر تمام شرایط بطور کلی عوض شده است. در آن حالت پمپ فوق بجای ۱ اسب به قدرت ۲۴ اسب بیاز منداشت و میزان آبدهی آن در ارتفاع ۳۳ متری ۸۰۰ لیتر ولی در ۱۹ متری Lit/min ۲۰۰۰ می‌شود و در ۲۲۰۰ دور قدرت موردنیاز موتور ۳۱/۵ اسب خواهد شد. پس نتیجه می‌گیریم با کوچکترین تغییر در پمپ یا دستگاههای دیگر شرایط بشدت تغییر می‌کند و اگر موتور درست انتخاب نشود حتی موتور صدمه وارد خواهد شد.



قبل از روشی کردن موتور به موارد ذیل توجه کنید

- ۱- از محکم بودن بیچهای بدنه موتور و شاسی آن، مطمئن شوید.
- ۲- روغن موتور راچک کرده و از کافی بودن آن مطمئن شوید و در هنگام چک کردن روغن به توصیه های ذیل توجه کنید :

۲-۱ در هنگام کنترل روغن، موتور در حالت تراز بایستی قرار گیرد و میزان روغن را با میله مدرج مخصوص اینکار که در شکل آمده است اندازه گیری کنید و مطمئن باشید که میزان آن از حداقل پایین تر نباشد.

اخطار: اگر میزان روغن از اندازه FULL بیشتر باشد بایستی توجه داشت که این روغن اضافه ایجاد مشکل کرده و روغن بیزی ایجاد می‌کند و یا روغن اضافه می‌سوزد و سرعت موتور بیش از اندازه زیاد می‌شود و موتور صدمه می‌بیند.

۲-۲ همیشه کنترل و اضافه کردن روغن را، در زمان خاموش بودن موتور انجام دهید.

۲-۳ همیشه از روغن موتورهای اتوماتیک SAE 20-50 استفاده کرده و در صورت نبود در زمستان روغن SAE-30 و در تابستان از روغن 40-SAE استفاده کنید.

توجه کنید که روغن مورد نظر بایستی از روغن خوب استفاده شود، روغن نامرغوب به یاطاقان و رینگ و پیستون صدمه زیادی وارد می‌کند.

۳-۱ میزان سوخت داخل باک را کنترل کرده در صورت نیاز گازوئیل اضافه کنید و در بیاک را محکم بیندید.

۳-۲ در زمان اضافه کردن گازوئیل برای جلوگیری از آتش سوزی اطراف باک و محلهایی که به گازوئیل آغشته شده با دستمال پاک کنید.

۳-۳ از عدم نشستی گازوئیل از لوله ها و محلهای اتصال مطمئن شوید.

۳-۴ هرگز از گازوئیلهای قدیمی و انبار شده استفاده نکنید و در هنگام ریختن از وجود صافی و توری باک مطمئن شوید.

۳-۵ در صورت وجود آب داخل سوخت و فیلتر سوخت گازوئیل فوق را تخلیه و از گازوئیل تازه و مطمئن استفاده کنید. در این هنگام کارتیج سوخت را تعویض نمائید.

۳-۶ هیچگاه در زمان کار کردن موتور گازوئیل اضافه نکنید.

۴- از پر بودن رادیاتور مطمئن باشد. (یادآوری می‌شود در زمستان حتی از خدیخ مناسب استفاده شود)

۵- قبل از روشن کردن، از عدم وجود هوا در سیستم سوخترسانی مطمئن شوید. در غیر این صورت هواگیری کنید.

برای اینکار ابتدا شیر گازوئیل را باز کرده و سپس مهره انتقال گازوئیل به پمپ انژکتور را شل کنید تا تمامی هوا موجود تخليه گردد و سپس مهره را محکم کرده از عدم چکه کردن آن مطمئن شوید.

۶- برای خاموش کردن: میزان بار روی موتور را کم کنید. اگر موتور SPC فوق با ژنراتور کوبله شده است کلید ژنراتور را خاموش کنید و اگر کلاچ مخصوص سر راه آن وجود دارد کلاچ را خلاص کنید.

۷- برای روشن کردن: گاز دستی را در قسمت استارت قرار دهید و سپس اهرم خلاص کن سوپاپ به طرف پایین فشار داده و هندل بزنید و پس از دورافتادن موتور، اهرم خلاص کن را رها کنید > در موتورهایی که با استارت الکتریک روشن می‌شود. احتیاجی به فشاردادن اهرم خلاص کن نیست > موتور به آرامی روشن می‌شود و پس از ۲ الی ۳ دقیقه کار می‌توانید سرعت لازم را با گاز دستی زیاد کنید.

هشدار: همینکه موتور روشن شد دسته‌هندل خلاص شده و پرتاب می‌شود، بنابراین بایستی آنرا محکم بگیرید.

توصیه‌های بعد از روشن کردن موتور

۱- کنترل روغن: بالا و پایین بودن شناور قرمز رنگ در انديکاتور روغن نمایانگر اين است که میزان روغن کافی و یا ناکافی است. اگر شناور قرمز رنگ بالا نبود به معنی اين است که روغن کافی نیست، فوراً موتور را خاموش کرده روغن را اضافه و یا تعویض نموده و مجدداً موتور را روشن کنید.


۲- دمای موتور: پس از روشن کردن موتور، دمای موتور در مدت ۳ الی ۵ دقیقه به حد معقول رسیده تا روغن به تمامی نقاطی که لازم است بررسد و سپس بارگذاری را بر روی موتور استفاده کنید. در غیراینصورت، نرسیدن روغن و بار اضافه به موتور صدمه وارد می‌کند.

۳- آب خنک کنندگ:

۱-۳- در موتورهای دیزلی رادیاتوردار، همیشه آب رادیاتور پر و درب آن محکم بسته باشد.

۲-۳- در موتورهای با خنک کنندگی HUPPER (مخزن آب)، مخزن آب را زمانی پر کنید که شناور تمییف محفظه باشد.

نکته: در زمانی که از نوع موتور HUPPER (مخزن آب) در محیط باز استفاده می‌شود، برای کارایی بهتر و قدرت بالاتر، روکش محفظه ورودی آب را با لوله خنک کننده بکار ببرید و مخزن آبی تهیه کرده و مطابق شکل به صورت آب در گردش استفاده نمایند و یا در صورت کوبله شدن با پمپ، از خروجی پمپ انشعاب کوچکی گرفته به روکش محفظه ورودی آب وصل کرده به صورت آب در گردش استفاده نمایند. این عمل



را بالا می‌برد.

۴- دود اگزوز: دود سیاه اگزوز هنگام کار کردن موتور بدین معنی است که از موتور بیش از اندازه بارگرفته می شود. در اینصورت فشار وارد بر موتور را کاهش دهید و یا ممکن است پمپ و یا سوزن انژکتور خوب کار نکند که باستی سرویس شود.

۵- در هنگام کار اگر صدای غیرعادی از موتور شنیده شود برای جلوگیری از صدمات بیشتر موتور را خاموش کنید.

۶- در صورتی که موتور دیزلی تازه تعییر اساسی شده و یا برای اولین بار روشن می شود تا ۲۰ ساعت اول بارگیری به آن وارد شده و سپس روند آنرا تعویض و حتماً فیلرگیری نمایند و تمامی پیچهای را آچارکشی کنید.

توجه: فیلر به کار رفته برای تنظیم سوپاپها در زمان سرد بودن برای سوپاپ هوا و برای سوپاپ دود مطابق جدول صفحه ۱۱ می باشد.

توصیه های مهم در هنگام خاموش کردن موتور

در صورت امکان ابتدا بار مصرفی موتور کم و سپس پیچ تنظیم سرعت را در وضعیت STOP قرار دهید و پس از خاموش شدن شیر سوخت را ببندید.

هشدار مهم: روش های خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری:

اگر سرعت چرخش موتور به طور غیرعادی افزایش یابد و یا موتور با دکمه تنظیم سرعت خاموش نمی گردد. مراحل زیر را امتحان کنید.

- ۱- اهم خلاص کن سوپاپ را محکم به طرف پایین نگهدارید (فقط در موقع ضروری)
- ۲- مهره اتصالات لوله پمپ انژکتور را شل کنید (یعنی اینکه تزریق سوخت قطع شود)

تعمیرات و سرویسهای مقدماتی و دوره ای

۱- در موتورهای نو و تازه تعمیر برای آبیندی شدن موتور و کارایی بالاتر و عمر طولانی تر بعد از ۲۰ ساعت کار اولیه با بار خیلی کم باستی مراحل ذیل انجام گیرد:

- ۱- روند موتور تعویض شود.
- ۲- فیلتر گازوئیل سرویس و شسته شود.
- ۳- سوپاپها فیلرگیری شود.

- ۴- تمامی پیچهای مخصوصاً پیچهای سرسیلندر آچارکشی شود.
- ۵- تعمیر و نگهداری بر اساس جدول صفحه ۹ انجام گیرد :

توجه: در جدول ذیل مواردی که با (●) مشخص شده توسط شخص مصرف کننده که آشنایی با موتور داشته باشد قابل کنترل است و علامت (■) حتماً باستی از مکانیک با تجربه استفاده شود.



هر کارکرد ساعت	هر ۳۰۰ ساعت کارکرد	هر ۱۵۰ ساعت کارکرد	هر روز	برنامه زمانی	مورد
سوخت	کنترل و برکنید	●			
	فیلتر سوخت را تمیز کنید				●
	کارتربیع فیلتر سوخت را تعویض کنید				●
	داخل محفظه فیلتر سوخت را تمیز کنید				●
	سوخت را از مخزن خارج سازید و تعویض نمایید	●			
روغن	کنترل و اضافه کنید	●			
	تعویض کنید		●		
	کارتربیع فیلتر روغن را تعویض کنید			■	
	داخل محفظه فیلتر روغن را تمیز کنید	●			
آب خنک کننده	کنترل و مجدد آبرکنید	●			
موارد دیگر	فیلتر هوا را تمیز کنید		●		
	سوپاپ ها را تنظیم کنید			■	
	بیچ و مهره های اصلی را کنترل کنید		●		
	سیستم انژکتور سوخت را کنترل کنید			■	

۳- در زمان تعمیر حتما از قطعات اصلی استفاده کنید. برای اینکار قطعات را فقط از نمایندگیها و تعمیرگاههای مجاز SPC نزدیک محل خود با ارائه کارت شناسایی مخصوص موتور تأمین کنید تا با تخفیف های ویژه اجتناس اصلی بدست شما برسد.

۴- موتور را همیشه در محل خشک و تمیز نگهداری کنید.

۵- موتور را همیشه تمیز نگهدارید. کیفی بودن و رونقی بودن موتور باعث کیفی سوزنهای پمپ و انژکتور و یا سوخت شده که همگی منجر به تعمیرات اساسی هی گدد.

۶- انبار کردن موتور

۱- برای انبار کردن موتور در زمان طولانی ، موتور را در شرایطی که سوپاپهای دود و هوای بسته باشند، نگهداری کنید. برای پیدا کردن شرایط کار با گردش فلاویل و زمان ایجاد کمپرس ، آن زمان مشخص می شود.

۲- روغن موتور را تخلیه و اجزاء داخل را با روغن تمیز آغشته کنید. برای اینکار از داخل منی فولد آگزوز و هوا چند قطره روغن به داخل آنها بچکانید.


۳- سوخت را خارج و شیر سوخت را بیندید.

۴- آب سیستم خنک کننده را از طریق شیر زیر سیلندر تخلیه کنید.

۵- موتور را تمیز کرده و از هر گونه آلودگی های روغنی پاک کنید و روی آنرا پوشانده و در هوای خشک نگهداری کنید.



• عيوب متفرقه ايجاد شده و رفع عيوب موتورهای SPC

دليل	رفع عيوب
آب جوش می آورد	<p>۱- بار اضافي روی موتور وجود دارد بایستی بار اضافه کم شود.</p> <p>۲- سوخت اضافه وارد محفظه سوخت می شود بایستی پمپ انژکتور را تنظيم نمود.</p> <p>۳- زمان پمپاژ سوخت زودتر و یا ديرتر انجام می شود با اضافه و کم کردن و اشر بين پمپ انژکتور و بدنه موتور زمان مناسب پیدا کنيد.</p> <p>۴- تسممه پروانه خنکن رادياتور شل شده و یا پاره شده است و یا پروانه خنکن صدمه دیده است تماماً کترول و تعمیر و يا تعويض شوند.</p> <p>۵- واشر سرسیلندر خراب است و کمپرس داخل رادياتور می زند از سر بریزش آب و حرکت های غيرمعمار آب در داخل محفظه آب متوجه شده و واشر سرسیلندر را تعويض نمائید.</p>
موتور روغنريزي دارد	<p>۱- اضافه بودن روغن موتور راکتسلر و ميزان آثار بر اساس درجه ميله اي روغن تنظيم کنيد.</p> <p>۲- سوپاپ انتقال هواي سیلندر به بیرون ، ممکن است گيرکرده باشد . در يچه آن را باز کرده و تعمیر و يا تعويض شود .</p> 



دليـل	رفع عـيب
در زمان هندل زدن هندل پس می زند و صدای انفجار خفیفی ایجاد می شود.	۱- انگشتی های سوپاپ کنترل شود، سوپاپها فیلر گیری شوند. ۲- تعمیر درست انجام نشده و دندنهای سوپاپ در جای خود سوار نشده است بایستی درب محفظه دندنهای باز و تایپ یودن آن کنترل شود. ۳- زمان عمل کردن پمپ خیلی زودتر یا خیلی دیرتر انجام می شود که با اضافه و کم کردن واشر کاغذی بین پمپ آنژکتور و بدنه موتور این مشکل برطرف می شود.
در موتورهای چراغ دار چراغ روشن نمی شود.	۱- سالم بودن لامپ را کنترل کنید. ۲- سالم بودن کلید قطع و وصل را کنترل کنید. ۳- مسیر سیم کشی را کنترل کنید. ۴- ولتاژ خروجی دینام که در پشت پروانه خنک کن رادیاتور قرار دارد را با ولتمتر بگیرید بایستی ۱۲ - ۸ ولت برق تولید کند.

جدول اطلاعات مهم برای تنظیم و تعمیر موتورهای دیزلی SPC

نوع قطعه	CF185	ZS195	ZS1100	ZS1105	ZS1110	ZS1115	ZS1128	ZS1130
زاویه پاش سوخت	15-17	18 [±] 1	18 [±] 1	21 [±] 1	21 [±] 1	21 [±] 1	21 - 23	21 - 23
قطربالندر (mm)	80	95	100	105	110	115	125	130
وزن حرکت پیستون	90	115	115	115	115	115	120	120
حجم جانبی هوا بوسیله پیستون (Lit/h)	0.51	0.85	0.903	0.996	0.093	1.196	1.473	1.59
وزن هصرف سوخت (kgf/cm ²)	1.8-2	2.7-3	3.2-3.4	3.6-3.7	4 - 4.4	4.3-4.7	5.7	6.6
فشار پمپ آنژکتور (kgf/cm ²)	143 [±] 4	130 [±] 490	130 [±] 4	185 [±] 5	185 [±] 5	185 [±] 5	200 [±] 5	200 [±] 5
طول موتور (mm)	670	814	854	970	858	858	970	987
عرض موتور (mm)	390	480	490	463	450	450	530	506
ارتفاع (mm)	570	618	669	699	699	699	730	730
وزن خالص (kg)	≤ 95	150	150	159	181	186	210	260
فیلر سوپاپ هوا	0.25 [±] 0.05	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
فیلر سوپاپ دود	0.25 [±] 0.05	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
فشار بیجی شاطرون (N.m)	78 - 110	78 - 110	80 - 110	88 - 110	78 - 117	78 - 117	80 - 110	80 - 110
فشار بیجی فلاپوبل (N.m)	300 - 350	295 - 350	295 - 350	350 - 450	295 - 350	295 - 350	350 - 450	350 - 450
فشار بیجی سرسیندلر (N.m)	290 - 310	290 - 310	290 - 310	290 - 310	374 - 316	274 - 313	190 - 210	190 - 210



• دلایل ممکن و رفع عیب مربوط به روشن نشدن موتورهای دیزل SPC

دلیل	رفع عیب
هوا سرد است و روغن موتور سفت و غلیظ شده است.	۱- روغن را تعویض و از روغن‌های اتوماتیک SAE 20-50 استفاده کنید. ۲- دریوش موجود بر روی حفاظ میل چکش را درآورید و ۲ سی سی روغن داخل آن بریزید و سپس استارت بزنید. ۳- تسممه دستگاه کوبله شده را باز کنید و سپس موتور را روشن کنید.
سوخت با آب مخلوط شده است.	۱- سوخت را عوض کرده و فیلتر را تعویض کرده و سوخت داخل لوله را خالی کنید و مجدداً هاوایی نمایید.
سوخت غلیظ شده و یا بخزده است.	۱- فقط از گازوئیل خالص شرکت نفت استفاده کنید.
درسیستم سوخترسانی هوا وجود دارد.	۱- شیرگازوئیل را باز کرده و مهره پمپ انژکتور را شل کرده تا تمامی هوای موجود در لوله ها تخلیه شود. سپس مهره آنرا محکم ببنید.
فشار سوخت انژکتور کم است و یا اصلاً اسپری نمی‌کند.	۱- وضعیت دسته تنظیم گازدستی را کنترل کنید. ۲- سوزن انژکتور را بیرون کشیده و اسپری شدن سوخت را کنترل کنید. در صورت لزوم سوزن آنرا تمیز و یا تعویض نمایید. ۳- در صورت لزوم پمپ انژکتور را سرویس کنید و یا سوزن پمپ انژکتور را تعویض کنید. یادآوری: فشار پمپ انژکتور می‌باشد. برابر با 0.49 kgf/cm^2 (196) باشد. برای اینکار حتماً بایستی از تعمیرکاران مخصوص سوخت کمک بگیرید.
احتراق به خوبی انجام نمی‌شود.	۱- اسپری سوخت به خوبی انجام نمی‌شود. ممکن است زاویه خروجی سوزن انژکتور مناسب نباشد. سوزن انژکتور کنترل شود. ۲- واشر سرسیلندر خراب می‌باشد. فشار کمپرس پیستون احتراق به خوبی انجام نمی‌شود (کم است). واشر سرسیلندر را تعویض نمایید. ۳- ممکن است رینگهای روی پیستون فرسوده شده باشند و تعویض و یا تعمیر شوند. ۴- آبندی سوپاپها خوب نیست که باشند کلیه سوپاپها تعمیر و یا تعویض شوند. ۵- تمامی این کارها باشند توسط افراد و تعمیرکاران مجرب کنترل شود.

دليـل	رفع عـيب
خروجى سوخت دیزل قطع و وصل می شود.	۱- سوخت داخل مخزن را کنترل کنید. ۲- ممکن است لوله های سوخت مسدود شده باشند کنترل کنید. ۳- ممکن است لوله های سوخت سوراخ شده و گازوئیل بیرون بریزد.
فشار کمپرس درون سیلندر، به حدکافـی نیست و هندل زدن موتور بدون خلاص کن سوپاپ براختی صورت می گیرد. < برای رفع عـيب حـنـمـاً اـزـ کـارـکـنـانـ مجـبـوبـ کـمـکـ گـرفـتهـ شـوـدـ >	۱- پـیـچـهـایـ سـرـسـیـلـنـدـرـ شـلـ باـشـدـ ،ـ بـهـ صـورـتـ مـوـرـبـ وـ تـحـتـ نـظـارـتـ یـکـ تـعـمـیرـکـارـ خـبـرـهـ سـفـتـ شـوـدـ . ۲- واـشـرـ سـرـسـیـلـنـدـرـ سـوـرـاخـ وـیـاـ خـرـابـ مـیـ باـشـدـ .ـ تـعـوـيـضـ شـدـهـ وـ مـجـدـداـ پـیـچـهـایـ سـرـسـیـلـنـدـرـ سـفـتـ شـوـنـدـ . ۳- فـضـائـ آـزـادـ سـوـپـاـپـهـاـ خـلـیـ کـمـ استـ ،ـ بـاـیـسـتـیـ گـیـدـ سـوـپـاـپـ تـعـوـيـضـ وـیـاـ تعـمـیرـ وـ آـبـنـدـیـ صـورـتـ گـیـرـدـ . ۴- سـوـپـاـپـهـاـ آـبـنـدـیـ نـبـاشـدـ ،ـ بـاـیـسـتـیـ گـیـدـ سـوـپـاـپـ تـعـوـيـضـ وـیـاـ تعـمـیرـ وـ آـبـنـدـیـ صـورـتـ گـیـرـدـ . ۵- رـینـگـهـایـ پـیـستـونـ چـسـبـیدـهـ باـشـدـ ،ـ بـاـیـسـتـیـ رـینـگـهاـ تـعـوـيـضـ شـوـنـدـ . ۶- بوـشـ سـیـلـنـدـرـ خـرـابـ شـدـهـ باـشـدـ ،ـ بـاـیـسـتـیـ بوـشـ سـیـلـنـدـرـ وـ رـینـگـ وـ پـیـستـونـ عـوـضـ شـوـدـ .

• دلـيـلـ مـمـكـنـ وـ رـفـعـ عـيـبـ مـرـبـوطـ قـدـرـتـ نـاكـافـيـ موـتـورـ دـيـزـلـ SPC

دليـلـ	رفع عـيـبـ (ـكـلـيهـ مـراـحلـ باـيـسـتـيـ توـسـعـ اـفـرادـ مـجـبـوبـ کـنـتـرـلـ شـوـدـ)
سرعت موـتـورـ چـنـدانـ بالـاـ نـيـسـتـ.	ميـ توـانـيدـ سـرـعـتـ موـتـورـ رـاـ باـ سـرـعـتـ سـنـجـشـ کـنـتـرـلـ کـنـيـدـ .ـ سـيـسـتـمـ تنـظـيمـ گـازـ دـسـتـيـ رـاـ کـنـتـرـلـ وـ رـفـعـ عـيـبـ نـمـائـيـدـ .
سوـختـ خـوبـ نـمـيـ رسـدـ.	فيـلـتـرـ،ـ لوـلـهـاـ وـ نوعـ سـوـختـ رـاـ کـنـتـرـلـ کـنـيـدـ ،ـ وـ رـفـعـ عـيـبـ نـمـائـيـدـ .
پـمـپـ اـزـ سـوـختـ خـوبـ سـوـرتـ نـمـيـ گـيرـدـ .	پـمـپـ انـژـکـتـورـ رـاـ کـنـتـرـلـ کـنـيـدـ کـلـيهـ قـسـمـتـهـايـ صـيـدهـ دـيـدهـ باـيـسـتـيـ تعـوـيـضـ گـرـددـ .ـ فـشارـ پـمـپـ انـژـکـتـورـ رـاـ کـنـتـرـلـ وـ تـنـظـيمـ نـمـائـيـدـ . ($200 \pm 5 \text{ kgf/cm}^2$)
زاـويـهـ وـ فـشارـ سـوـختـ بـعـدـ اـزـ سـوزـنـ انـژـکـتـورـ منـاسـبـ نـيـسـتـ.	ناـزـلـ رـاـ تمـيـزـ کـنـيـدـ ،ـ زـواـيـهـ پـاـشـشـ رـاـ کـنـتـرـلـ وـ تـنـظـيمـ نـمـائـيـدـ ،ـ سـوزـنـهـايـ پـمـپـ وـ سـوـپـاـپـ رـاـ کـنـتـرـلـ کـنـيـدـ درـ صـورـتـ مـعـيـوبـيـودـنـ عـوـضـ نـمـائـيـدـ .
فيـلـتـرـ هـواـ كـثـيفـ اـسـتـ.	فيـلـتـرـ رـاـ تمـيـزـ وـ يـاـ كـاتـرـيـجـ فيـلـتـرـ رـاـ تعـوـيـضـ نـمـائـيـدـ .

● دلایل و رفع عیب مربوطه به خاموش شدن موتور SPC

دلیل	رفع عیب
سوخت تمام شده است.	باز بودن شیرگازوئیل راکتترل کنید. مخزن سوخت راکتترل کنید در صورت نیاز سوخت اضافه نمایید.
خط لوله سوخت و یا فیلترا سوخت مسدود شده است.	کل سیستم سوخت رسانی راکتترل و در صورت معیوب بودن تعویض نمایید.
در سیستم سوخت رسانی هوا وجود دارد.	طابق دستور العمل اعلام شده هوایبری کنید و سپس آز سفت بودن مهره های لوله ها و مخازن فلیترها مطمئن شوید.
فیلترا هوا خیلی کثیف است.	فیلترا هوا راکتترل و در صورت نیاز تمیز و یا تعویض نمایید.
فشار پمپ انژکتور راکتترل کنید.	قطعات سوزن پمپ انژکتور خیلی شل شده است، تعویض گردد. سویاپ پمپ انژکتور چسبیده است، تعویض گردد.
میزان بار مصرفی ناگهان زیاد شده است.	دینامه های کوبله شده به موتور را از اتصال کوتاه کنترل نمایید و یا ماشین آلات کوبله شده به موتور SPC را از نظر سالم بودن کنترل کنید.

● دلایل و رفع عیب مربوط به دود سیاه اگزوژ موتور SPC

دلیل	رفع عیب
در سیستم روغن اضافه وجود دارد.	میزان روغن راکتترل و روغن اضافه را خارج کنید.
رینگ پیستون صدمه دیده و یا فنریت آن کافی نیست و یا باوش سیلندر خراب است بهر حال روغن به منطقه اختراق وارد شده و می سوزد. معمول این موقعیت دور موتور زیادتر از حد معمول می شود.	۱- رینگ و پیستون راکتترل کنید و در صورت لزوم تعویض شود ۲- باوش سیلندر راکتترل و در صورت لزوم تراشکاری (برقوکاری) و یا تعویض شود.

● دلایل و رفع عیب مربوط به دود سفید موتورهای SPC


دلیل	رفع عیب
در سوخت دیزل آب وجود دارد.	مخزن سوخت و فلیتر سوخت و لوله ها را پاک کرده و گازوئیل تمیز داخل مخزن بریزید.

در موتورهای دیزلی افقی رادیاتوردار در پشت پروانه خنک کننده رادیاتور، دینام شارژ نصب شده که ولتاژ خروجی آن بین ۱۲۷-۸۷ ولت و قدرت ۲۵W می‌باشد، لذا جهت روشن کردن چراغ جلو استفاده می‌شود.

توجه: در موتورهایی که بصورت Hupper (مخزن آب) خنک می‌شوند در پشت فلاپیویل دینام با ۹۰W ولت و قدرت ۱۲۷V قرار دارد که بر احتی با نقشه سیم‌بندی ذیل می‌تواند باطری را شارژ نماید.

دینام موجود در پشت پروانه خنک کن بدلیل قدرت کم فقط برای روشن کردن چراغ جلو مناسب است و برای شارژ کردن باطری می‌باشد. دینام مناسب با پایه های مناسب روی موتور نصب شود.

ولی در صورتی که کار کرد موتور زیاد و تعداد دفعات استارت زدن کم باشد برای شارژ کردن باطری میتوان از دینام پشت رادیاتور مطابق نقشه سیم‌بندی ارائه شده استفاده نمود.



نقشه سیم‌کشی موتورهای چانگفا

- در شرایط ذیل برای جلوگیری از صدمات زیاد و ناخواسته، فوراً موتور را خاموش کرده و رفع عیب نمائید.

دلیل	رفع عیب
سرعت بعضی موقع بالا و بعضی موقع پایین می‌آید.	۱- سیستم تنظیم خودکار سرعت را کنترل کنید که آیا به راحتی و روانی کار می‌کند در صورت نیاز تعبیر و یا تعویض شود. ۲- در سیستم سوخترسانی هوا وجود دارد کنترل کنید و عیب را برطرف نمایید.
یکدهن زدن و چرخاندن فلاپول حركت تمامی قسمتهای را با دقیق کنترل کرده و پس از رفع عیب کامل مجددًا موتور را روشن کنید.	با هندل زدن و چرخاندن فلاپول حركت تمامی قسمتهای را با دقیق کنترل کرده و پس از رفع عیب کامل مجددًا موتور را روشن کنید.
ناگهان دود سیاهی از آگزوز خارج می‌شود.	سیستم سوخت مخصوصاً سوزن انژکتور را کنترل و رفع عیب کنید.
پیوسته صدای ضربه از درون سیلندر شنیده می‌شود.	زاویه خروجی سوخت خیلی زیاد است بایستی سوزن انژکتور را تنظیم کنیم. ممکن است رینگها شکسته و یا یاتاقانها صدمه دیده باشد که با چرخاندن فلاپول مشخص می‌گردد.

دیگر محصولات تولیدشده در شرکت SPC :





Changfa & SPC مخصوصات شرکت

در خدمت جامعه کشاورزی و صنعت